

**Caratteristiche file
per Stampa a 1 Colore**

**Calcolo Area
di Lavoro**






Disegno a Colori Pieni senza Sfumature

1 Il documento deve essere a dimensione leggermente superiore al disegno. **(5/10 mm)**
File > Imposta documento.

2 Il disegno deve essere a dimensione reale di stampa, (**Scala 1:1**)

3 I Font devono essere convertiti in tracciato.

4 Salvare il file in formato .ai





Disegno **con Sfumature**

- 1** Il disegno deve essere a dimensione reale di stampa, (**Scala 1:1**) e **risoluzione a 600 dpi**
- 2** Il file definitivo deve essere unito in un unico livello e salvato in formato **JPG** o **TIFF**


Come Calcolare l'Area di Lavoro necessaria partendo dalle Misure del Disegno

Senso di Scorrimento della Racla

$$13 \text{ cm} + \text{A} + 13 \text{ cm} = \text{AREA DI LAVORO}$$

Altro Lato

$$10 \text{ cm} + \text{B} + 10 \text{ cm} = \text{AREA DI LAVORO}$$



Cerca sul sito i Telai con le misure più adatte a contenere l'area di lavoro.